

BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

Figure 2

OUTUBRO

Anno:

2022

Página 10 de 13

SISTEMA SÍTIO - SAC

		ÁGUA TRATADA					RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE	
DATA	HORA	CLORO	TURBIDEZ	COR	pH	CLORO	
03	1340	048	0.00	0.00	7.76	048	✓
06	1320	052	0.00	0.00	7.78	050	✓
10	1410	055	0.00	0.00	7.81	054	✓
13	1420	048	0.00	0.00	7.74	040	✓
17	1340	051	0.00	0.00	7.81	050	✓
20	1320	052	0.00	0.00	7.78	052	✓
24	1410	049	0.00	0.00	7.78	048	✓
27	1404	049	0.00	0.00	7.84	048	✓

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - 814- RUA SÍTIO BOA VENTURA RODOVIA							
LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO	COR	
	C.T	E.C					
LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO		ASSINA
	E.C	C.T			E.C		



Luana Ricken
Responsável Técnica
CRQ-PR 09303080



BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

Mês: OUTUBRO

Ano: 2022

Página 10 de 12

SISTEMA SEDE - SAA

		ÁGUA TRATADA					RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
		SAÍDA DO TRATAMENTO					
DATA	HORA	CLORO	FLÚOR	TURBIDEZ	COR	pH	
3	740	034	038	0.00	0.00	746	RP
4	810	033	037	0.00	0.20	748	RP
5	915	035	038	0.00	0.10	751	RP
6	805	032	037	0.00	0.00	754	RP
7	805	034	041	0.00	0.00	747	RP
10	805	104	040	0.10	0.00	742	RP
11	800	103	041	0.00	0.00	754	RP
12	820	103	038	0.00	0.10	751	RP
13	830	034	042	0.00	0.00	753	RP
14	840	032	041	0.00	0.00	754	RP
15	810	037	040	0.00	0.10	764	RP
18	840	1.00	0.11	0.00	0.00	786	RP
19	835	1.05	0.23	0.10	0.00	774	RP
20	830	1.04	0.41	0.15	0.00	771	RP
21	810	038	040	0.10	0.00	765	RP
24	805	038	040	0.00	0.00	784	RP
25	744	039	040	0.00	0.00	764	RP
26	820	1.00	0.38	0.00	0.00	801	RP
27	815	1.00	0.39	0.00	0.00	802	RP
28	830	1.04	0.39	0.00	0.00	797	RP
31	904	1.02	0.41	0.00	0.00	732	RP



BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

Mês:

OUTUBRO

Ano:

2022

Página 10 de 12

SISTEMA RIO DO TIGRE - SAC

		ÁGUA TRATADA					
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE	
DATA	HORA	CLORO	TURBIDEZ	COR	pH	CLORO	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
03	1420	032	0,00	0,0	7,64	076	✓
06	1440	040	0,00	0,00	7,52	040	✓
10	1450	036	0,00	0,00	7,54	035	✓
13	1444	072	0,00	0,00	7,62	032	✓
17	1410	039	0,00	0,00	7,74	032	✓
20	1340	041	0,00	0,00	7,76	040	✓
24	1420	040	0,00	0,00	7,62	032	✓
27	1358	040	0,00	0,00	7,84	040	✓

PEDRINHO TROMBINI - 1085 - S/L - BR 466

PEDRINHO TROMBINI – 1085 – S/L – BR 466						
LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO	
	C.T	E.C				
LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO	
	E.C				C.T	E.C

Luana Ricken
Responsável Técnica
CRQ-PR 09303080

Atta: OUTUBRO
Ano: 2012
Página 10 de 12

		ÁGUA TRATADA					RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE	
DATA	HORA	CLORO	TURBIDEZ	COR	pH	CLORO	
24	16:20	091	0.00	0.00	7.42	0.40	RF
27	16:40	044	0.00	0.00	7.65	0.42	RF
11	19:44	038	0.01	0.00	7.62	0.37	RF
14	16:20	032	0.00	0.10	7.62	0.36	RF
12	16:20	040	0.00	0.00	7.71	0.39	RF
21	16:40	042	0.00	0.00	7.71	0.41	RF
25	15:30	041	0.00	0.00	7.67	0.41	RF
2	15:40	040	0.00	0.00	7.63	0.38	RF

LOCAL		CARLOS SIRINO DE MIRANDA TERRA SANTA					
DATA	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO	
		C.T	E.C				
17/10/22							
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO	
		E.C				C.T	E.C



Luana Ricken
Responsável Técnica
CRQ-PR 09303080

